

Zestawienie wzorów przemian charakterystycznych

Nazwa przemiany (przemiany bez tarcia)	Równanie przemiany	Praca bezwzględna	Praca techniczna	Ciepło doprowadzane
Izobara	$\frac{V}{T} = \text{idem}$	$p \cdot (V_2 - V_1)$	0	$n \cdot M c_p \cdot (T_2 - T_1)$ $m \cdot C_p \cdot (T_2 - T_1)$
Izochora	$\frac{p}{T} = \text{idem}$	0	$m R \cdot (T_1 - T_2)$	$n \cdot M c_v \cdot (T_2 - T_1)$ $m \cdot C_v \cdot (T_2 - T_1)$
Izoterma	$p \cdot V = \text{idem}$	$p_1 \cdot V_1 \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$	L_{1-2}	L_{1-2}
Izentropa, adiabata odwracalna	$p \cdot V^\kappa = \text{idem}$ $T \cdot V^{\kappa-1} = \text{idem}$ $\frac{T}{p^{\kappa-1}} = \text{idem}$ $f(T) - (MR) \ln \frac{p}{p_o} = \text{idem}$	$m \cdot C_v (T_1 - T_2) =$ $= \frac{p_1 \cdot V_1 - p_2 \cdot V_2}{\kappa-1} =$ $= \frac{p_1 \cdot V_1}{\kappa-1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) =$ $= \frac{p_1 \cdot V_1}{\kappa-1} \left(1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \right) =$ $= \frac{p_1 \cdot V_1}{\kappa-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1} \right)$	$\kappa \cdot L_{1-2} =$ $= m \cdot C_p \cdot (T_1 - T_2)$ $L_{1-2} = \kappa L_{1-2}$	0
politropa	$T \cdot V^{\nu-1} = \text{idem}$ $\frac{T}{p^{\nu-1}} = \text{idem}$ $p \cdot V^\nu = \text{idem}$	$\frac{p_1 \cdot V_1}{\nu-1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) =$ $= \frac{m \cdot R}{\nu-1} (T_1 - T_2)$	$\nu \cdot L_{1-2}$	$n \cdot M c_v \frac{\nu-\kappa}{\nu-1} \cdot (T_2 - T_1)$ $m \cdot C_v \frac{\nu-\kappa}{\nu-1} \cdot (T_2 - T_1)$